

SPK



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1046856 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	09/02/23	Priority / Prioridad	1
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 068-Pump -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	Proc Re-Grinding Supvrs

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	342-PP-9001
Manufacturer / Fabricante	Weir Minerals
Model Desc. / Desc. Modelo	Pump 01 Charge Cu Concentrate Cu Conc Storage Tanks
P&ID	P&ID
Parent / Padre	342-PP-9000 Cu Concentrate Pumps
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Rotura valvula flexible

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad
5306824	BELLOWS,EXP,RBR,DN300		1.000 EA

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Rotura valvula flexible

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	LINT Industrial Technician	10.00	4.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
58844	Damy Arcemena	DA	10.00	4.00
587	Ricardo Gonzalez	RG	10.00	4.00
587	Fernando Navas	FN	10.00	4.00

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

J. RODRIGUEZ

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 2

Complete values / Completa estos valores:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	9-2-23
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	19:00
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	9-2-23
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	23:00

Failure / Falla	Rotura
Analysis / Análisis	Desgaste
Solution / Solución	Cambio

Comments / Comentarios

Solicitamos reparar la bomba ya que mantiene fuga considerable.

Se cambia junta expansiva.

WO Raised by: / Orden Creada por:	EDWIN QUINTERO
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	09/02/2023
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	<i>Danny Arce</i>
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	<i>[Signature]</i>
Date Completed / Fecha completada:	11-2-23

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor: